

## AEG Universal-Handbohrmaschinen

zum wahlweisen Anschluß an Gleich- oder Wechselstrom

| Bohrdu<br>messer<br>Stahl | für<br>Weich-<br>holz | Lei-<br>stungs<br>abgal<br>n. VD<br>Vorse<br>W | e<br>E- |       | Morse-<br>Konus<br>der<br>Bohr-<br>spindel | Form      | Pl Nr bei V |         | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Bohr-<br>futter |
|---------------------------|-----------------------|--|---------|-------|--|-----------|-------------|---------|--------------|----------------------------------|
| ınm                       | mm                    | w  |         | U/min |  |           | 110/125     | 220     | kg           | KM                               |
| 3,5                       | _                     | 25)  |         | 1320  | Zapfen                                     | UEFB      | 380235      | 380236  | 1,15         | 60.—                             |
| 4                         |                       | 50   |         | 1500  | Zapfen                                     | UEFB II   | 380241      | 380 242 | 1,35         | 65                               |
| 4                         | 6                     | 70   |         | 2250  | Zapfen                                     | UEB 4     | 380 134     | 380135  | 2,1          | 70                               |
| 4                         | 6                     | 70   | *       | 2250  | Zapfen                                     | UEB 4 K   | 380 361     | 380 362 | 2,1          | 70. –                            |
| 6                         | 10                    | 125  |         | 1350  | Zapfen                                     | UEB 6     | 380247      | 380248  | 2,55         | 77                               |
| 10                        | 15                    | 125  |         | 700   | Zapfen                                     | UEB 10    | 380249      | 380250  | 2,9          | 87                               |
| 10                        | 15                    | 125  |         | 350   | Zapfen                                     | UEB 10a   | 380251      | 380252  | 2,9          | 87                               |
| 12                        | 18                    | 150  |         | 500   | Zapfen                                     | UEB 12    | 380253      | 380254  | 4,0          | 95                               |
| 15                        | 23                    | 150  |         | 360   | 1  | UEB 12/15 | 380169      | 380170  | 5,3          | 112                              |
| 15                        | 25                    | 250  | **      | 500   | 1  | UEB 15    | 380 009     | 380010  | 6,7          | 155.—                            |
| 15                        | 25                    | 250  |         | 370   | 1  | UEB 15a   | 380037      | 380 038 | 6,7          | 155                              |
| 23                        | 50                    | 300  |         | 300   | 2+   | UEB 23    | 380 011     | 380012  | 8,5          | 210                              |
| 23                        | 50                    | 300  |         | 150   | 2  | UEB 23 a  | 380022      | 380 023 | 8,6          | 210                              |

<sup>\*</sup> Während 30 min. \*\* Während 60 min.

Im Preise einbegriffen bei den Formen
UEFB, UEFB II, UEB 4, UEB 4 K 3 m Anschlußkabel mit Stecker.
UEB 6, 10, 10 a, 12 3 m Anschlußkabel mit Stecker und Schalthebelverriegelung.
UEB 12/15 5 m Anschlußkabel, Stecker, Schalthebelverriegelung, Brustschild und Austreiber.
UEB 15, 15 a wie vorstehend, sowie Schalterumkehrung. Mehrpreis für Zuspannvorrichtung
G 117 112 RM 10.—.
UEB 23, 25 a 3 m Anschlußkabel mit Stecker, Zuspannvorrichtung, Schalthebelverriegelung,
Schalterumkehrung. Mehrpreis für Brustschild G 117 113 RM 3.—.

+ Auswechselbare Kegelhülse mit Morsekegel 1 G 117 001 RM 3.50.
Niedrigste Spannung 42 Volt. Mehrpreis 5 %.

#### Berührungsschutzsichere Universal-Handbohrmaschinen

mit Isolierstoffgehäuse

zum wahlweisen Anschluß an Gleich- oder Wechselstrom

| Bohrdu<br>messer<br>Stahl |    |     | Drehzahl<br>d. Bohr-<br>spindel<br>unter<br>Vollast<br>U/min | Morse-<br>Konus<br>der<br>Bohr-<br>spindel | Form    | Pl Nr be | ei V    | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Bohr-<br>futter |
|---------------------------|----|-----|--|--|---------|----------|---------|--------------|----------------------------------|
| 6                         | 10 | 125 | 1350   | Zapfen                                     | UBJ 6   | 380 089  | 380 090 | 2,65         | 77.—                             |
| 10                        | 15 | 125 | 700  | Zapfen                                     | UBJ 10  | 380 091  | 380 092 | 2,95         | 87.—                             |
| 10                        | 15 | 125 | 350  | Zapfen                                     | UBJ 10a | 380 093  | 380 094 | 2,95         | 87.—                             |

<sup>\*</sup> Während 30 min.

Im Preise einbegriffen sind 3 m Anschlußkabel mit Stecker und Schalthebelverriegelung.

#### Universal-Zweigang-Handbohrmaschinen Form ZUB

zum wahlweisen Anschluß an Gleich- oder Wechselstrom

| Bohrdi<br>messer<br>Stahl |    | stungs- |         | Morse-<br>Konus<br>der<br>Bohr-<br>spindel | Form   | Pl Nr be | ei V   | Ge-<br>wicht | Preis RM |
|---------------------------|----|---------|---------|--|--------|----------|--------|--------------|----------|
| 15                        | 25 | 250     | 250/500 | $\frac{1}{2}$                              | ZUB 15 | 380161   | 380162 | 6,75         | 165.—    |
| 23                        | 50 | 300     | 150/300 |  | ZUB 23 | 380191   | 380192 | 9,2          | 220.—    |

<sup>\*</sup> Während 60 min.

Im Preise einbegriffen sind bei:

Tub 15 3 m Anschlußkabel mit Stecker, Brustschild, Austreiber, Schalterumkehrung und Schalthebelverriegelung. Mehrpreis für Zuspannvorrichtung G 117 112 RM 10.—.
 Zub 23 3 m Anschlußkabel mit Stecker. Zuspannvorrichtung, Austreiber. Schalterumkehrung und Schalthebelverriegelung. Mehrpreis für Brustschild G 117 113 RM 3.—.

## AEG Universal-Winkelbohrmaschinen

zum wahlweisen Anschluß an Gleich- oder Wechselstrom

| Bohr-<br>durch-<br>messer<br>für<br>Stahl | Lei-<br>stungs-<br>abgabe<br>nach<br>VDE-<br>Vorschr. | Dreh-<br>zahl d.<br>Bohr-<br>Spindel<br>unter<br>Vollast | Form                | Pl Nr bei |         | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Bohrf |
|---|---|--|---------------------|-----------|---------|--------------|------------------------|
| mm  | W *   | U/min  |                     | 110/125   | 220     | kg           | RM                     |
| 3   | 25  | 1320   | UEFB mit WG I/II    | 380235    | 380236  | 1,49         | 85                     |
| 4   | 50  | 1500   | UEFB II mit WG I/II | 380241    | 380 242 | 1,69         | 90                     |
| $\overline{4}$                            | 70  | 2250   | WUB 4               | 380181    | 380182  | 2,40         | 105                    |

\* Während 30 min. Im Preise einbegriffen sind 3 m Anschlußkabel mit Stecker. bei WUB 4 ein 4 mm Dreibackenbohrfutter. Für UEFB m. WG I und UEFB II m. WG II Bohrfutter 0 . . 4 G 117 626 RM 8.—.

# AEG Drehstrom-Handbohrmaschinen

| Bohren                           | Auf-<br>rei-<br>ben | Leist<br>abgabe<br>n. VDE                        | Drehz.<br>d.Spind.<br>unter            | Morse-<br>Konus                 | Form  | Pl Nr be   | ei V   |  | Ge-<br>wicht                              | Preis  |
|----------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Stal<br>mm                       | nl<br>mm            | n. VDE   | Vollast<br>U/min                       | der<br>Spindel                  |   | 125  | 220  | 380  | kg  | Bohrf.<br>RM                                       |
| 6<br>10                          | =                   | 90*<br>90*                                       | 965<br>500                             | Zapfen<br>Zapfen                | DB 6<br>DB 8/10                                       | $380185 \\ 380097$   | 380186<br>380098   | $380187 \\ 380099$                                       | 4,35<br>4,35                              | 98.—<br>98.—                                       |
|                                  |                     |  |  |                                 | 100   | 110/190  | 125/220  | 220/380  | kg  | RM   |
| 10<br>15<br>15<br>23<br>32<br>50 | 18<br>25<br>38      | 150*<br>170**<br>250**<br>500**<br>850**<br>1200 | 560<br>400<br>365<br>260<br>165<br>100 | Zapfen<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4 | DB 10<br>DB 12/15<br>DB 15<br>DB 23<br>DB 32<br>DB 50 | 380 100<br>380 243<br>380 188<br>380 121<br>380 124<br>380 225 | 380101<br>380244<br>380189<br>380122<br>380125<br>380226 | 380102<br>380245<br>380190<br>380123<br>380126<br>380227 | 7,1<br>7,3<br>9,0<br>14,8<br>21,4<br>33,5 | 110.—<br>125.—<br>165.—<br>210.—<br>300.—<br>355.— |

\* Während 30 min. \*\* Während 60 min. Im Preise einbegriffen bei den Formen DB 6, DB 8/10 u. DB 10 3 m Anschlußkabel mit Stecker Pl 284685 und Schalthebelverriegelung. DB 12/15, DB 15 wie vorstehend, sowie Brustschild und Austreiber. Mehrpreis für Zuspannvorrichtung G 117 112 RM 10.—.

DB 23, 32, 50 Steckkupplungsdose mit 3 m Anschlußkabel ohne Stecker, Zuspannvorrichtung, Austreiber, Schalterumkehrung und Verriegelung des Umkehrschalters.
Niedrigste Spannung 42 Volt. Mehrpreis 5 %.

# AEG Drehstrom-Zweigang-Handbohrmaschinen Form ZDB

| Bohrd<br>messe<br>Stahl<br>mm | r fiir |     | Vullast | Morse-<br>Konus<br>der<br>Spindel | Form             | Pl Nr be | ei V   | 220/380 | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Bohrf.<br>RM |
|-------------------------------|--------|-----|---------|-----------------------------------|------------------|----------|--------|---------|--------------|-------------------------------|
|                               |        |     | U/min   | opinaer.                          |                  |          |        |         |              |                               |
| 15                            | 25     | 170 | 250/500 | 1                                 | <b>ZDB</b> 12/15 | 380311   | 380312 | 380313  | 8,5          | 170.—                         |

\* Während 60 min. — Im Preise einbegriffen: 3 m Anschlußkabel mit Stecker, Brustschild, Austreiber, Schalterumkehrung und Schalthebelverriegelung. Mehrpreis für Zuspannvorrichtung G 117 112 RM 10.—

### AEG Gleichstrom-Handbohrmaschinen

| Bohren<br>in St | reiben | Leistungs-<br>abgabe<br>n. VDE | Morse-<br>Konus<br>der | Drehzahl<br>der<br>Spindel | Form         | Pl Nr be | i V    | Gewicht | Preis |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|---------|-------|
| mm              | mm     | W W                            | Spindel                |                            |              | 110      | 220    | kg      | RM    |
| 23              | 18     | 500*                           | 2                      | 260                        | GB 23        | 380127   | 380128 | 16,4    | 210.— |
| 32              | 25     | 850*                           | 3                      | 165                        | GB 32        | 380 129  |        | 21,6    | 300.— |
| 50              | 38     | 1200                           | 4                      | 100                        | <b>GB</b> 50 | 380223   | 380224 | 36,8    | 355.— |

\* Während 60 min. — Im Preise einbegriffen: Steckkupplungsdose mit 3 m Anschlußkabel, ohne Stecker, Zuspannvorrichtung, Austreiber, Schalterumkehrung und Verriegelung des Umkehrschalters.

## AEG Universal-Gewindeschneidmaschinen

mit selbsttätigem beschleunigtem Rücklauf z. wahlweisen Anschluß an Gleich- od. Wechselstrom

| Für<br>Gewinde<br>in Stahl<br>bis | Leistungs-<br>abgabe n. VDE-<br>Vorschr.<br>W | Drehza<br>U/min<br>Rechts-<br>lauf |     | Form | Pl Nr be | ei V<br>220 | Ge-<br>wicht<br>kg | Preis<br>ohne<br>Bohr-<br>futter |  |  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----|------|----------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| M 10                              | 125*  | 250                                | 500 | UEG  | 380 020  | 380 021     | 3,15               | 140.—                            |  |  |
| mit Isolie                        | mit Isolierstoffgehäuse                       |                                    |     |      |          |             |                    |                                  |  |  |
| M 10                              | 125*  | 250                                | 500 | UGJ  | 380095   | 380096      | 3,2                | 140.—                            |  |  |

\* Während 50 min. — Im Preise einbegriffen sind 3 m Anschlußkabel mit Stecker u. Schalthebelverriegelung, Sonder-Bohrfutter G 117 080 RM 30.—. Tiefenanschlag G 117 081 RM 5.—.

#### Präzisions-Zweibacken-Bohrfutter

mit Verstärkungsdeckel, Bohrung nach DIN 238



| Größe            | Spannweite                  | Konusbohr.<br>DIN 238 | Lager Nr   | Preis<br>RM                |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4 | 0 6<br>0 10<br>0 13<br>3 16 | 6<br>10<br>10<br>15   | G 117 020<br>G 117 021<br>G 117 022<br>G 117 023 | 5.—<br>6.50<br>7.50<br>9.— |
| 5                | 5 20                        | 20                    | G 117 024  | 11.—                       |

#### Präzisions-Dreibacken-Bohrfutter

mit Zahnkranz u. Triebschlüssel, Bohrung nach DIN 238



| Spannweite | Konusbohr.<br>DIN 238                     | Lager Nr   | Preis<br>RM  |
|------------|---|--|--|
| 0 4        | 3   | G 117 626  | 8.—  |
| 0 4        | 6   | G 117 656  | 8.—  |
| 0 6        | 3   | G 117 026  | 8.—  |
| 0 6        | 6   | G 117 027  | 8.50   |
| 0 10       | 10  | G 117 028  | 10.—   |
| 0 13       | 10  | G 117 029  | 14.—   |
| 3 16       | 15  | G 117 030  | 18.—   |
| 5 20       | 20  | G 117 031  | 35.—   |
|            | 0 4<br>0 6<br>0 6<br>0 10<br>0 13<br>3 16 | DIN 238  0 4 3 0 4 6 0 6 3 0 6 6 0 10 10 0 13 10 3 16 15 | DIN 238  0 4 3 G 117 626 0 4 6 G 117 026 0 6 3 G 117 026 0 6 6 G 117 027 0 10 10 G 117 028 0 13 10 G 117 029 3 16 15 G 117 030 |

\* Nur für UEFB u. UEFB-II bei Verwendung von Fräserfeilen.

\*\* Für UEFB u. UEFB-II.


### Original Kupke Bohrfutter


in flacher Ausführung (EH



| Größe | Spannweite | Konusbohr.<br>DIN 238 | Lager Nr               | Preis<br>RM  |
|-------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 0     | 0 6        | 6                     | G 117 032<br>G 117 033 | 10.—<br>12.— |

Bohrfutterkegel siehe Hauptliste FSt/V EW 3.






D- u. GHS-VII


VI

IV



DHS-VI mit Federzug beim Gußputzen





## **AEG** Handschleifmaschinen

#### für Gleich- oder für Drehstrom

| Größte<br>lässige<br>messur<br>Schleif |                | Lei-<br>stungs-<br>ab-<br>gabe | Dreh-<br>zahl        | Form                        | Pl Nr bei V                |                            | Ge-<br>wicht | Preis mit<br>Schutz-<br>haube<br>ohne<br>Schleif-<br>scheibe |                         |
|--|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|-------------------------|
| a) für                                 | Gleichs        | trom                           |                      |                             |                            | 2.5                        |              |  |                         |
| Ø<br>mm                                | Breite<br>mm   | w                              | U/min                |                             | 110                        | 220                        | )            | kg   | RM                      |
| 150<br>160                             | 25<br>35       | 500<br>850                     | 2800<br>2800         | GHS-VI<br>GHS-VII           | 38016<br>38028             | 1000                       | 20.000.000   |  | 210<br>245              |
| b) füi                                 | Drehst         | rom                            |                      |                             |                            |                            |              |  | 200                     |
| Ø<br>mm                                | Breite<br>mm   | w                              | U/min                |                             | 110/190                    | 125/220                    | 220/380      | kg   | RM                      |
| 125<br>150<br>160                      | 15<br>25<br>35 | 180<br>500<br>850              | 2800<br>2800<br>2800 | DHS-IV<br>DHS-VI<br>DHS-VII | 380131<br>380163<br>380198 | 380132<br>380164<br>380199 | 380 165      | 7,8<br>13,5<br>21,5  | 120.—<br>200.—<br>225.— |

Im Preise einbegriffen sind bei der DHS-IV 3 m Anschlußkabel mit Stecker, bei D- und GHS-VI und VII Steckkupplungsdose mit 3 m Anschlußkabel ohne Stecker.

Bei Nichtangabe der Betriebspannung werden die Drehstromformen für die höhere Y Spannung geschaltet.

## Federzüge mit selbsttätig wirkender Sieherung

| Größe | Lager Nr  | verwendbar für  | Tragkraft | Gehäuse<br>Ø<br>mm | Seil-<br>Auszg.<br>m | Ge-<br>wicht<br>kg | Preis<br>RM |
|-------|-----------|---|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1     | G 117 990 | DHS-IV, DB 10<br>DB 12/15, DB 15<br>UEB 12/15, 15, 15 a<br>23, 23 a, ZUB 15, 23<br>ZDB 15 | 5—10      | 160                | 1,8                  | 3,2                | 40.—        |
| 2     | G117991   | DHS-VI, GHS VI<br>DB 23, GB 23  | 11—20     | 240                | 1,6                  | 12                 | 65. —       |
| 3     | G117992   | DHS-VII, GHS VII<br>DB 32, GB 32  | 21—30     | 240                | 1,6                  | 12                 | 70.—        |
| 4     | G117993   | DB 50, GB 50  | 31—40     | 240                | 1,6                  | 13                 | 80          |

# AEG Stative für Handbohrmaschinen

| Form       | Pl Nr   | Für Handbohrmaschine<br>Form | Ausladung<br>mm | Gewicht<br>kg | wie<br>Abb. | Preis<br>RM |
|------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Gst 6      | 380019  | UEB 6                        |                 | 1,4           | 1           | 7.—         |
| Gst I 6    | 380113  | UBJ 6                        |                 | 1,4           | 1           | 7.—         |
| Gwst       | 380 088 | UEG                          |                 | 4,8           |             | 30          |
| BstF       | 380 087 | UEFB                         | 95              | 3,9           | 2           | 25          |
| BstF II    | 380 237 | UEFB II                      | 95              | 4,3           | 2           | 25          |
| TSt 4**    | 380 173 | UEB 4                        | 163             | 14            | 4           | 40.—        |
|            |         | (UEB6)                       |                 |               |             |             |
| TSt 6/10   | 380 017 | { UEB 10 }                   | 160             | 14            | 4           | 42          |
|            |         | UEB 10a                      |                 |               |             |             |
|            |         | (UBJ6                        |                 |               |             |             |
| TStJ 6/10  | 380 116 | { UBJ 10 }                   | 160             | 12,8          | 4           | 42          |
|            |         | UBJ 10a                      |                 |               |             |             |
| DTSt 8/10  | 380 119 | DB8/10, DB6, UEB12           | 160             | 12,8          | 4           | 42          |
| Tst 12/15  | 380 180 | UEB 12/15                    | 160             | 14,3          | 5           | 55          |
| DTSt 10    | 380 136 | DB 10                        | 180             | 20,4          | 5           | 52          |
| DTSt 12/15 | 380 137 | DB 12/15                     | 182             | 20,5          | 5           | 52          |
| DTst 15    | 380 240 | DB 15                        | 190             | 20,8          | 5.          | 58          |
| BSt 6      | 380 015 | UEB 6                        | 175             | 12            | 3           | 42          |
| BSt 10     | 380016  | UEB 10, UEB 10 a             | 175             | 12,4          | 3           | 44.—        |
| BSt 12     | 380 246 | UEB 12                       | 175             | 14,3          | 3           | 48          |
| BSt16      | 380114  | UBJ 6                        | 175             | 12            | 3           | 42          |
| BSt I 10   | 380115  | UBJ 10, UBJ 10 a             | 175             | 12,5          | 3           | 44          |
| DBŠt 8/10  | 380 120 | DB 8/10, DB 6                | 175             | 14,2          | 3           | 44.—        |
|            |         | ( UEB 15                     |                 |               |             |             |
| TSt 15/23  | 380 018 | { UEB 15a }                  | 225             | 30            | 6           | 65          |
|            |         | UEB 23                       |                 |               |             |             |
| TSt 23 a   | 380 026 | UEB 23 a                     | 225             | 31            | 6           | 65          |
| TStz 15**  | 380 171 | ZUB 15                       | 225             | 27,5          | 5           | 60          |
| TStz 23**  | 380 172 | ZUB 23                       | 225             | 28            | 5           | 62          |
|            |         | (UEB 15*, UEB 15a*)          |                 |               |             |             |
| BOS 5      | 112651  | { UEB 23, UEB 23 a }         | 200             | 13            | 7           | 40.—        |
|            |         | DB 23, GB 23                 |                 |               |             |             |
| DOG C      | 110.050 | DB 32, DB 50                 | 250             | 26            | 7           | 70.—        |
| BOS 6      | 112652  | GB 32, GB 50                 | 200             | 20            | -           | 10.         |

<sup>\*</sup> Bei Verwendung einer Zuspannvorrichtung.

<sup>\*\*</sup> Ausführung ähnlich DTSt 12/15.

## AEG Universal-Schraubenzieher

zum wahlweisen Anschluß an Gleich- oder Wechselstrom

| Durchmesser<br>für<br>Holz-   Maschinen- |                       |              | Lei-<br>stungs-                     | Drehzahl<br>der Ar-<br>beits-        | Form                   | Pl Nr be                   | ei V                          | Ge-<br>wicht      | Preis                 |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Holz-<br>schrauben<br>bis mm             | Masd<br>schra<br>Zoll |              | abgabe<br>n. VDE-<br>Vorschr.<br>W* | spindel<br>unter<br>Vollast<br>U/min |                        | 110/125                    | 220                           | kg                | RM                    |
| 3<br>4<br>8×80                           | 3/8                   | 4<br>6<br>10 | 25<br>50<br>125                     | 750<br>650<br>250                    | USF<br>USF II<br>UES a | 380317<br>380319<br>380117 | 380 318<br>380 320<br>380 118 | 1,8<br>2,1<br>3,1 | 87.—<br>98.—<br>130.— |

<sup>\*</sup> Während 30 min.

Im Preise einbegriffenes Zubehör:
Bei Form USF und USF II 3 m Anschlußkabel mit Stecker, 1 Schraubenziehklinge und Zentrierhülse M 5,5-4 für USF, M 5-6 für USF II.
Bei Form UES a Umsteckvorrichtung für Links- und Rechtslauf, Schalthebelverriegelung, 3 m Anschlußkabel mit Stecker und 3 Schraubenziehklingen. Weitere Schraubenziehklingen und Mutterschlüssel auf Anfrage.

### Schraubenziehklingen für Schlitzschrauben

| Form   |     | Für Schrauben<br>m. einem Kopf- | Schraubenziel                    | nklinge              | Zentrierhülse                    |                      |  |  |
|--------|-----|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
|        |     | durchmesser<br>von mm           | Lager Nr                         | Preis RM             | Lager Nr                         | Preis RM             |  |  |
| USF    | 11  | 4<br>6<br>8                     | G 118090<br>G 118091<br>G 118092 | 80<br>80<br>80       | G 118097<br>G 118098<br>G 118099 | 1.20<br>1.20<br>1.20 |  |  |
| USF II |     | 6<br>9<br>12                    | G 118094<br>G 118095<br>G 118096 | 1.30<br>1.30<br>1.30 | G 118101<br>G 118102<br>G 118103 | 1.70<br>1.70<br>1.70 |  |  |
| 1 1 4  |     | i i                             |                                  |                      | Schraubenziehklin                | ée m. Zentrierhülse  |  |  |
| UES a  | - 1 | 8—10<br>10—14<br>14—16          | G 117008<br>G 117009<br>G 117010 | 1.50<br>1.50<br>1.50 | G 117011<br>G 117012<br>G 117013 | 2.50<br>2.50<br>3.—  |  |  |

Mutterschlüssel für Vier- und Sechskantschrauben können ebenfalls von uns bezogen werden.

### Biegsame Wellen

mit Bohrfutter und Flanschen für Handbohrmaschine UEB 6/10

| Form          | Lager Nr             | Seelen-  | Schlauch- | Länge    | Bohrfutter mit<br>Flanschen |   | Für<br>Handbohr-<br>maschine | Ge-<br>wicht | Preis        |
|---------------|----------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
|               |                      | mm       | rd.<br>mm | m        | span-<br>nend<br>bis mm     | f. Schleif-<br>scheiben<br>bis mm                     | Form                         | kg           | RM           |
| BW 6<br>BW 10 | G 117092<br>G 117093 | 10<br>13 | 22<br>25  | 1<br>1,5 | 6<br>10                     | $40 \times 10 \times 10 \atop 75 \times 10 \times 13$ | UEB 6<br>UEB 10              | 2,3<br>4,2   | 36.—<br>47.— |

| Schleifscheibe   |                           | G 117 094 zur BW 6 0,035 kg  |           |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| Schleifscheibe   |                           | G 117 095 zur BW 10 0,085 kg |           |
| Stahldrahtbürste | $80 \times 12 \times 10$  | G 117 110 zur BW 6 0,11 kg   | . RM 2.50 |
| Stahldrahtbürste | $100 \times 12 \times 13$ | G 117 111 zur BW 10 0,17 kg  | . RM 3.—  |

#### Biegsame Wellen

mit Schraubenzieh-Handstück für Handbohrmaschine UEB 10/10 a

| Form               | Lager Nr               | ø       | gh-       |          | Handstüd                  | c für        | Für<br>Handbohr-   | Ge-<br>wicht | Preis*       |
|--------------------|------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |                        | Seelen  | Schlauch- | Länge    | Metall-<br>schrau-<br>ben | Mut-<br>tern | maschine           | wicht        | -            |
|                    |                        | mm      | mm        | m        | bis mm Fe                 | eingew.      | Form               | kg           | RM           |
| BSW 10<br>BSW 10 a | G 117 096<br>G 117 097 | 8<br>13 | 17<br>25  | 1<br>1,5 | 6<br>10                   | 10<br>15     | UEB 10<br>UEB 10 a | 1,8<br>3,6   | 50.—<br>60.— |

<sup>\*</sup> Einschl. eines Schraubenzieheinsatzes. Weitere Schraubenzieheinsätze (Zentrierhülse u. Klinge) sowie Mutterschlüssel auf Anfrage, wobei sich das Einsenden von Musterschrauben empfiehlt.

#### Biegsame Welle mit Kurvenschere BKS 1.5

für Handbohrmaschine UEB 6

| Form    | Lager Nr | Seelen- | Schlauch-<br>Ø | Länge | Zu schnei-<br>dende größte<br>Blechstärke | Für<br>Handbohr-<br>maschine | Ge-<br>wicht | Preis |
|---------|----------|---------|----------------|-------|---|------------------------------|--------------|-------|
|         |          | mm      | rd. mm         | m     | mm  | Form                         | kg           | RM    |
| BKS 1,5 | G 117230 | 10      | 22             | 1     | 1,5                                       | UEB 6                        | 3,1          | 90.—  |

### Schnellwechsel-Handstück H 2 mit Bohrfutter und Flanschen


G 117 231 0,325 kg ..... 



USF und USF II



USF II beim Eindrehen von Schrauben






Einziehen von Schrauben mit UES a



UEB 6 mit BKS 1,5 beim Blechschneiden






Abschneiden des Überstandes mit HKS 1,6



Tragbarer Motor mit Scherenkopf beim Blechschneiden



DS-0,5 und 1,0 auf Karren KS 0,5 und 1,0





# AEG Universal-Handkurvenscheren Form HKS

#### zum Anschluß an Gleich- oder Einphasen-Wechselstrom

| Max.<br>Blech-<br>stärke<br>mm* | Leistungs-<br>abgabe n.<br>VDE<br>W** | Anzahl<br>d. Schnitte<br>pro Min. | Form    | Pl Nr bei<br>110/125 | V<br>220 | Gewicht<br>kg | Preis<br>RM |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------|---------------|-------------|
| 1,6                             | 50                                    | 1500                              | HKS 1,6 | 380357               | 380358   | 2,4           | 148.—       |
| 2                               | 125                                   | 1500                              | HKS 2,0 | 380369               | 380370   | 3,9           | 180.—       |

\* Für Eisen- u. Stahlblech. \*\* Während 30 min. Preis einschl. 5 m Anschlußkabel mit Stecker.

Schnittleistung: HKS 1,6: Bei 1,6 mm Blechstärke 2,5 Meter per Minute bei geradem Schnitt.

HKS 2,0: Bei 2 mm Blechstärke 2 Meter per Minute bei geradem Schnitt.

Beide Scheren können mit einem besonderen Schneidtisch zum Bearbeiten von stark gebogenen Blechformen ohne Mehrpreis geliefert werden. Max. Blechstärke dann nur 1,5 mm bei beiden Typen.

# AEG Tragbare Motoren mit biegsamer Welle

| Grö<br>zulä                       |           |                      | Dreh-        | Form             | Pl Nr b          | ei V |     |                  | Bie                    | gsan     | ne V   | Velle            | Ge-<br>wicht | Preis         |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------|-----|------------------|------------------------|----------|--------|------------------|--------------|---------------|
| Ab-<br>mes<br>der<br>Schl<br>Sche | eif-      | Leistungs-<br>abgabe | Zum          |                  |                  |      |     |                  | Seelen Ø               | Länge    | MKonus | Lager Nr         | mit V        | Vell <b>e</b> |
| a) f                              | ür G      | leichs               | trom         |                  | 4                |      |     |                  |                        |          |        |                  |              |               |
| Ø<br>mm                           | Br.<br>mm | w                    | U/min        |                  | 110              |      | 220 |                  | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | m        |        | G                | kg           | RM            |
| $\frac{125}{150}$                 | 20<br>25  | 370<br>740           | 2800<br>2800 | GS-0,5<br>GS-1,0 | 3801<br>3802     |      |     | 80 112<br>80 202 |                        | 1,5<br>2 | 1<br>1 | 117469<br>117659 | 20,6<br>30,2 | 160<br>240    |
| b) f                              | ür D      | rehsti               | rom          |                  |                  |      |     |                  |                        |          |        |                  |              |               |
| Ø<br>mm                           | Br.<br>mm | w                    | U/min        |                  | 110/190          | 125/ | 220 | 220/380          | mm                     | m        |        | G                | kg           | RM            |
| $\frac{125}{150}$                 | 20<br>25  | 370<br>740           | 2800<br>2800 | DS-0,5<br>DS-1,0 |                  |      |     | 380110<br>380205 |                        |          | 1<br>1 | 117469<br>117659 | 19,2<br>27,5 | 160<br>200    |
| c) fi                             | ir Ei     | npha                 | sen-Wee      | hselstrom        |                  | ,    |     |                  |                        |          |        |                  |              | -             |
| Ø<br>mm                           | Br.<br>mm | w                    | U min        |                  | 110              | 125  |     | 220              | mm                     | m        |        | G                | kg           | RM            |
| $\frac{125}{150}$                 | 20<br>25  | 370<br>600           | 2800<br>2800 | WS-0,5<br>WS-1,0 | 380232<br>380349 |      |     | 380234<br>380351 | 90 0001                | 1,5<br>2 | 1<br>1 | 117469<br>117659 | 21,2<br>28,4 | 190<br>250    |

Im Preise einbegriffen sind neben der biegsamen Welle, Schalter und 3 m Anschlußkabel ohne Stecker.

Bei Nichtangabe der Betriebspannung wird die Drehstromform für die höhere Y Spannung geschaltet.

Karren KS 0,5 zu GS, DS, WS-0,5 passend Pl 380 228 8,2 kg RM 26.—. Karren KS 1,0 zu GS, DS, WS-1,0 passend Pl 380 229 8,2 kg RM 26.—.

Schleifdorn mit Schutzhaube und Gegenstück SH 1



Winkelschleifkopf WSK 1 mit schmiegsamem Schleifteller



| Form     | Größte zulässig<br>der Schleifschei  | e Abmessungen<br>be | Lager Nr | Gewicht | Preis |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|---------|-------|
|          | Durchmesser<br>mm                    | Breite<br>mm        |          | kg      | RM    |
| SH 1 *   | 125 für Type 0,5<br>150 für Type 1,0 | 20                  | G 117223 | 2,25    | 29.   |
| WSK 1 ★★ | — idi 13pb 1,0                       |                     | G 117665 | 1,85    | 85.—  |

Schleifscheibe 125  $\emptyset \times 20$  Lager Nr G 117 224 Schleifscheibe 150  $\emptyset \times 25$  Lager G 117 762 Schmiegsamer Schleifteller 175  $\emptyset$  G 117 667 Lammfellscheibe

# AEG Kurvenscherenköpfe für tragbaren Motor

| Form   | Lager Nr | Für tragbare<br>Motoren   | Schneidfähige<br>Blechstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>RM |
|--------|----------|---|------------------------------------|---------------|-------------|
| SK 2   | G 118117 | S-0,5<br>DS-0,5<br>WS-0,5   | 2                                  | 1,25          | 100.—       |
| SK 2,5 | G 118118 | $\left\{\begin{array}{l} \text{GS-1,0} \\ \text{DS-1,0} \\ \text{WS-1,0} \end{array}\right\}$ | 2,5                                | 3             | 120.—       |



Sägehandstück zum Schneiden von Querrillen in Laufdecken Form SHS 1 G 118143 für tragbaren Motor GS, DS, WS-0,5, GS, DS, WS-1,0; Gewicht 2,0 kg, Preis RM 50.

# EG Schnellaufende Tischbohrmaschinen

mit beweglichem Bohrtisch, verstellbarem sowie schwenkbarem Bohrarm und eingebautem Schalter

| Bohr-<br>durch-<br>messer<br>für<br>Stahl | Motor-<br>Lei-<br>stungs-<br>abgabe | Dreh-<br>zahl<br>der<br>Bohr-<br>spindel | Form                         | Aus-<br>ladung    | Pl Nr bei                     | V   |                   |                               | Ge-<br>wicht         | Preis<br>ohne<br>Bohr-<br>futter |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| a) für                                    | Gleich- u                           | nd Wechs                                 | elstrom                      |                   |                               |     |                   |                               |                      |                                  |
| mm  | W                                   | U/min                                    |                              | mm                | 110                           | 125 |                   | 220                           | kg                   | RM                               |
| +2  | 35                                  | rd 8000                                  | UTB 2                        | 110               | 380 039                       | 380 | 040               | 380041                        | 7                    | 95                               |
| b) für                                    | Gleichstr                           | om                                       |                              |                   | 17                            |     |                   |                               |                      |                                  |
| mm  | W                                   | U/min                                    |                              | mm                | 110                           |     | 220               |                               | kg                   | RM                               |
| 6   | 75<br>150                           | 1500<br>3000                             | GTB 6<br>GTB 6/2             | 175<br>175        | 38004<br>38004                | _   |                   | 80 043<br>80 045              | 19,5<br>19,5         | 140<br>140                       |
| c) für                                    | Drehstro                            | m  |                              |                   |                               |     |                   |                               |                      |                                  |
| mm  | W                                   | U/min                                    |                              | mm                | 125                           | 220 |                   | 380                           | kg                   | RM                               |
| 6<br>6<br>10                              | 75<br>150<br>160                    | 2800                                     | DTB 6<br>DTB 6/2<br>DTB 8/10 | 175<br>175<br>175 | 380 046<br>380 049<br>380 302 | 380 | 047<br>050<br>303 | 380 048<br>380 051<br>380 304 | 19,5<br>19,5<br>28,0 | 130<br>130<br>160                |
| d) für                                    | Einphase                            | n-Wechse                                 | lstrom                       |                   |                               |     |                   |                               |                      |                                  |
| mm  | W                                   | U/min                                    |                              | mm                | 110                           | 125 |                   | 220                           | kg                   | RM                               |
| 6   | 125                                 | 1500                                     | WTBo 6                       | 175               | 380 287                       | 380 | 288               | 380 289                       | 26,5                 | 150                              |

<sup>+</sup> Bohrdurchmesser für Messing, für Stahl 1,5 mm bei Verwendung von Schnellstahlbohrern.

## **LG** Präzisions-Tischbohrmaschinen

mit senkrecht verstellbarem Spindelarm, Gummi-Keilriemenantrieb und 3 Geschwindigkeiten

| Bohr-<br>durch-<br>messer<br>für<br>Stahl | Mot<br>Leist<br>Abg. n.<br>VDE<br>Vorschr. | U/min<br>d. Bohr-<br>spindel<br>unter<br>Vollast   | Form   | Aus-<br>la-<br>dung | Pl Nr be | i V  |     |         | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Bohr-<br>futter |
|---|--|--|--------|---------------------|----------|------|-----|---------|--------------|----------------------------------|
| a) für                                    | Gleichstro                                 | om   |        |                     |          |      |     |         |              | ×                                |
| mm  | W  |  |        | mm                  | 110      |      | 220 |         | kg           | RM                               |
| 10  | 150  | ${500 \atop 1000 \atop 1700}$  | GTB 10 | 225                 | 38014    | 1    | 3   | 80142   | 48           | 240                              |
| b) für                                    | Drehstro                                   | m  |        |                     |          |      |     |         |              |                                  |
| mm  | W  |  | 12/    | mm                  | 110/190  | 125/ | 220 | 220/380 | kg           | RM                               |
| 10  | 250  | $   \left\{     \begin{array}{c}       500 \\       1000 \\       1700     \end{array}   \right\} $  | DTB 10 | 225                 | 380 138  | 380  | 139 | 380140  | 47,2         | 230                              |
| c) für                                    | Einphase                                   | n-Wechsel  | strom  |                     |          |      |     |         |              |                                  |
| mm  | W  |  |        | mm                  | 110      | 125  |     | 220     | kg           | RM                               |
| 10  | 150  | $   \left\{      \begin{array}{c}       500 \\       1000 \\       1700     \end{array}   \right\} $ | WTB 10 | 225                 | 380 143  | 380  | 144 | 380 168 | 48           | 240                              |

Im Preise einbegriffen sind Riemenschutzhaube, Gummi-Keilriemen und 1,5 m Anschlußkabel ohne Stecker.

DTB 10 ist mit A/A Klemmbrett ausgerüstet; bei Nichtangabe der Betriebspannung wird die Maschine für die höhere A Spannung geliefert.


Wie oben, jedoch mit Flachriemen-Antrieb

| a) für | Gleichstr | om  |        |             |         |         |         |      |       |
|--------|-----------|---|--------|-------------|---------|---------|---------|------|-------|
| mm     | W         | U/min   |        | mm          | 110     | 220     |         | kg   | RM    |
| 12     | 400       | ${ \left\{ \begin{matrix} 600 \\ 1000 \\ 1700 \end{matrix} \right\} }$                              | GTB 12 | 240 380 027 |         | 7 :     | 380 028 | 52   | 220.– |
| b) für | Drehstro  | m   |        |             |         |         |         |      |       |
| mm     | W         | U/min   |        | mm          | 110/190 | 125/220 | 220/380 | kg   | RM    |
| 12     | 400       | $   \left\{     \begin{array}{c}       600 \\       1000 \\       1700     \end{array}   \right\} $ | DTB 12 | 240         | 380 029 | 380 030 | 380 031 | 51,5 | 200   |
| c) für | Einphase  | n-Wechsel   | strom  |             |         |         |         |      |       |
| mm     | W         | U/min   |        | mm          | 110     | 125     | 220     | kg   | RM    |
| 12     | 400       | $   \left\{     \begin{array}{c}       600 \\       1000 \\       1700     \end{array}   \right\} $ | WTB 12 | 240         | 380 032 | 380 033 | 380 034 | 54,5 | 240   |

Im Preise einbegriffen sind Riemenschutzhaube und Flachriemen. DTB 12 ist mit Λ/Δ Klemmbrett ausgerüstet; bei Nichtangabe der Betriebspannung wird die Maschine für die höhere ∧ Spannung geliefert.

Für Reihenfertigung können die Typen DTB, GTB, WTB 10 und 12 zu zweit auf gemeinsamer Grundplatte montiert geliefert werden. Mehrpreis für Grundplatte RM 40.—.

Gewichte: 2×10 mm auf Grundplatte ca. 128 kg, 2×12 mm auf Grundplatte ca. 145 kg.



Im Preise einbegriffen:
UTB 2 1,5 m Anschlußkabel, zweipoliger Stecker mit Schutzkontakt. Sonderbohrfutter "Lamm"
mit je 1 Spannzange von 0 . . . 1,5 und 0 . . . 2 mm spannend G 117 126 RM 8—.
GTB 6, DTB 6 2 m Anschlußkabel, Stecker mit Schutzkontakt.



Ausführung A




Ausführung B



Ausführung C



Ausführung D



Ausführung E

# AEG Supportschleifmaschinen

| Größte<br>zulässige<br>Abmessur<br>d. Schleifs | ig<br>cheibe   | Leistg<br>Abgabe  | Dreh-<br>zahl        | Form                       | PI Nr bei                     | V                             |                              |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) für Gl                                      | eichstrom      |                   |                      |                            |                               |                               |                              |
| Ø<br>mm  | Breite<br>mm   | Watt              | U/min                |                            | 110                           | 25                            | 20                           |
| 165<br>200<br>225                              | 18<br>20<br>25 | 250<br>500<br>850 | 2800<br>2800<br>2800 | GSS-V<br>GSS-VI<br>GSS-VII | 380 34<br>380 26<br>380 27    | 9                             | $380342 \\ 380270 \\ 380272$ |
| b) für Dr                                      | ehstrom        | 1                 |                      |                            |                               |                               |                              |
| Ø<br>mm  | Breite<br>mm   | Watt              | U/min                | 2                          | 110/190                       | 125/220                       | 220/380                      |
| 165<br>200<br>225                              | 18<br>20<br>25 | 250<br>500<br>850 | 2800<br>2800<br>2800 | DSS-V<br>DSS-VI<br>DSS-VII | 380 343<br>380 273<br>380 276 | 380344<br>380274<br>38027     | 4 380275                     |
| c) für Ein                                     | phasen-V       | Wechselst         | rom                  |                            |                               |                               |                              |
| ⊗<br>mm  | Breite<br>mm   | Watt              | U/min                |                            | 110                           | 125                           | 220                          |
| 165<br>200<br>225                              | 18<br>20<br>25 | 250<br>500<br>750 | 2800<br>2800<br>2800 | WSS-V<br>WSS-VI<br>WSS-VII | 380 346<br>380 290<br>380 293 | 380 347<br>380 293<br>380 294 | 1 380292                     |

### Preise und Gewichte

| Туре  | Ausfüh<br>mit Vierkan  | rung A  | Ausfüh<br>mit Aufspar  | rung B<br>nnwinkel  | Ausfüh<br>mit Längss   | rung C<br>upport  | Ausfüh<br>mit Höhens  | rung D  | Ausführung E<br>mit Höhen-Längssupp.                                 |   |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   | kg   | RM  | kg   | RM  | kg   | RM  | kg  | RM  | kg   | RM  |
| GSS-V<br>GSS-VI<br>GSS-VII<br>DSS-V<br>DSS-VI<br>WSS-VII<br>WSS-V<br>WSS-VII<br>WSS-VII | 14,6<br>18,0<br>25,3<br>13,5<br>18,5<br>25,7<br>16,6<br>21,8<br>30,7 | 140<br>170<br>230<br>130<br>150<br>210<br>150<br>200<br>245 | 14,8<br>18,7<br>25,3<br>13,7<br>19,2<br>25,7<br>16,8<br>22,5<br>30,7 | 142<br>172<br>232<br>132<br>152<br>212<br>152<br>202<br>247 | 19,1<br>22,9<br>31,6<br>18,0<br>23,4<br>32,0<br>21,1<br>26,7<br>37,0 | 204<br>238<br>302<br>194<br>218<br>282<br>214<br>268<br>317 | 19,5<br>23,5<br>32,7<br>18.4<br>24,0<br>33,1<br>21,45<br>27,3<br>38,1 | 209<br>245<br>312<br>199<br>225<br>292<br>219<br>275<br>327 | 25,2<br>29,7<br>40,7<br>24,1<br>30,2<br>41,1<br>27,2<br>33,5<br>46,1 | 254<br>293<br>367<br>244<br>273<br>347<br>264<br>323<br>382 |

Im Preise einbegriffen sind: Schutzhaube, Schalter und 3 m Anschlußkabel ohne Stecker.

| Stecker mit Stiften Pl 65 302<br>Dose mit Hülsen Pl 65 331 |               | ür Drehstrom.      |
|--|---------------|--------------------|
| Schleifscheibe G 118 220 für D                             | G und WSS-V   | <br><b>RM</b> 8.50 |
| Schleifscheibe G 117 754 für D                             | G und WSS-VI  | <br>RM 12.—        |
| Schleifscheibe G 117 811 für D                             | G und WSS-VII | <br>RM 15.—        |

### Zubehör für Supportschleifmaschinen



### Wellenverlängerung Form Wv

| Wellenv                 | erlängeru                        | ng                      |                      |             | Schleifscheibe                   |                |                   |                    |                      |                      |  |  |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Form                    | Lager Nr                         | Schleif-<br>tiefe<br>mm | Ge-<br>wicht<br>kg   | Preis<br>RM | Lager Nr                         | Ø<br>mm        | Brei-<br>te<br>mm | Boh-<br>rung<br>mm | Ge-<br>wicht<br>kg   | Preis<br>RM          |  |  |
| Wv-V<br>Wv-VI<br>Wv-VII | G 118026<br>G 118027<br>G 118028 | 110<br>140<br>150       | 0,24<br>0,53<br>0,74 |             | G 118018<br>G 117810<br>G 117825 | 40<br>50<br>80 | 8<br>10<br>10     | 8,2                | 0,03<br>0,055<br>0,1 | 1.30<br>1.90<br>2.70 |  |  |



### Innenschleifarm Form IS

| Innenso | hleifarm |                         |                    |             | Schleifscheibe       |          |                   |                    |                    |                  |  |  |  |
|---------|----------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--|--|
| Form    | Lager Nr | Schleif-<br>tiefe<br>mm | Ge-<br>wicht<br>kg | Preis<br>RM | Lager Nr             | Ø<br>mm  | Brei-<br>te<br>mm | Boh-<br>rung<br>mm | Ge-<br>wicht<br>kg | Preis<br>RM      |  |  |  |
| IS-V    | G 118038 | 255                     | 1,9                | 30.—        | G 118041<br>G 118042 | 70<br>37 | 10<br>10          | 9,2<br>9,2         | 0,088<br>0,032     | 2.10<br>1.45     |  |  |  |
| IS-VI   | G 118039 | 313                     | 2,1                | 40.—        | C 117000             | 80       | 12<br>12          | 10,2<br>10,2       | $0,122 \\ 0,042$   | $\frac{3}{1.70}$ |  |  |  |
| IS-VII  | G 118040 | 359                     | 3,5                | 60.—        | G 118043<br>G 118044 |          | 15<br>15          | 12,2<br>12,2       | $0,260 \\ 0,080$   | 3.50<br>2.—      |  |  |  |

# AEG Schleifmaschinen

vollkommen geschlossen, mit Kugellager und im Sockel eingebautem Schalter

| Größ<br>zuläs<br>Abme<br>d. Sch<br>schei | sige<br>essg.<br>nleif- | Lei-<br>stungs-<br>abgabe | Dreh-<br>zahl        | Form                           | Pl Nr b                       | ei V              |                     |                               | mit Schutzl<br>Handvorl. f | chleifmasch.<br>nauben und<br>ür Trocken-<br>Schleifscheibe<br>Preis |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|  | ir Gleic                | hstrom                    |                      | 1000                           |                               |                   |                     |                               | Ot with                    | 11015  |
| Ø<br>mm                                  | Breite<br>mm            | w                         | U/min                | 56. F.C.                       | 110                           |                   | 220                 |                               | kg                         | RM   |
| 125<br>160<br>175                        | 15<br>25<br>30          | 200<br>370<br>740         | 2800<br>2800<br>2800 | GWS-0,25<br>GWS-0,5<br>GWS-1,0 | 380 05<br>380 05<br>380 20    | 57                | 38                  | 80 056<br>80 058<br>80 208    | 21,0<br>32,5<br>43,0       | 140.—<br>175.—<br>220.—  |
| b) fi                                    | ir Drel                 | strom                     |                      |                                |                               |                   |                     | 5                             |                            |  |
| Ø<br>mm                                  | Breite<br>mm            | w                         | U/min                |                                | 110/190                       | 125,              | /220                | 220/380                       | kg                         | RM   |
| 125<br>160<br>175                        | 15<br>25<br>30          | 200<br>370<br>740         | 2800<br>2800<br>2800 | DWS-0,25<br>DWS-0,5<br>DWS-1,0 | 380 059<br>380 062<br>380 209 | 380<br>380<br>380 |                     | 380 061<br>380 064<br>380 211 | 20,5<br>30,0<br>42,5       | 125.—<br>150.—<br>180.—  |
| c) fü                                    | ir Einp                 | hasen-W                   | echsels              | trom                           | 141                           |                   |                     |                               |                            |  |
| Ø<br>mm                                  | Breite<br>mm            | w                         | U/min                |                                | 110                           | 125               |                     | 220                           | kg                         | RM   |
| 125<br>160<br>175                        | 15<br>25<br>30          | 200<br>370<br>600         | 2800<br>2800<br>2800 | WWS-0,25<br>WWS-0,5<br>WWS-1,0 | 380 065<br>380 068<br>380 212 | 380               | $066 \\ 069 \\ 213$ | 380 067<br>380 070<br>380 214 | 21,5<br>31,5<br>45,0       | 150.—<br>180.—<br>230.—  |

Die Drehstrommaschinen sind mit  $\wedge / \Delta$  Klemmbrett ausgerüstet; bei Nichtangabe der Betriebspannung wird die Maschine für die höhere  $\wedge$  Spannung geschaltet.

Zu den Maschinen können Säulen in halbhoher und hoher Ausführung geliefert werden (S. 10). Größere Schleifmaschinen siehe Werbeblatt FSt/V 31 a.

#### Zubehör

| Gegenstand  |                 |    | GW:<br>WS-0, |     | 25, D     | WS-0,25 | Zu G<br>WWS- |         | , DW      | 8-0,5 | Zu GWS-1,0, DWS-1,0<br>WWS-1,0 |         |           |       |
|---|-----------------|----|--------------|-----|-----------|---------|--------------|---------|-----------|-------|--------------------------------|---------|-----------|-------|
|   |                 | La | ger          | Nr  | ca.<br>kg | RM      | Lage         | r Nr    | ca.<br>kg | RM    | La                             | ger Nr  | ca.<br>kg | RM    |
| Schutzhaube   | für linke Seite |    | 117          | 407 |           | 2.50    | G 11         | 7 476   | 0.45      | 3.50  | 0                              | 117 584 | 0.57      | 4.50  |
| *   | " rechte "      | G  | 117          | 127 | 0,2       | 2.50    | GII          | 1 1 3 0 | 0,4)      | 3.50  | G                              | 111 704 | 0,5       | 4.50  |
| Handvorlage   | "linke "        |    |              |     |           | 6.—     |              |         |           | 7.50  | C                              | 117 590 | 2.70      | 10.—  |
| *   | " rechte "      | G  | 117          | 128 | 1,45      | 6.—     | G 11         | 7 137   | 2         | 7.50  | G                              | 117 590 | 2,50      | 10.—  |
| (m. )   | " linke "       | G  | 117          | 129 | _         | 9.—     | G 11         | 7 138   | 2.7       | 11.—  | G                              | 117 592 | 2,60      | 13.—  |
| Tischvorlage  | " rechte "      | G  | 117          | 130 | 1,7       | 9 —     | G 11         | 7 139   | 2,3       | 11.—  | G                              | 117 591 | 2,00      | 13. – |
| Eisenscheibe zum  | " linke "       | G  | 117          | 131 |           | 7.—     | G 11         | 7 140   |           | 8.—   |                                | _       |           |       |
| Aufkleben von<br>Schmirgelleinen                        | " rechte "      | G  | 117          |     | 0,7       | 7. –    | G 11         | 7 141   | 1,4       | 8.—   |                                | _       | -         | _     |
| Tischvorlage zur  | " linke "       | G  | 117          | 133 | _         | 11.—    | G 11         | 7 142   |           | 12.—  |                                | _       |           |       |
| Eisenscheibe  | " rechte "      |    | 117          | 134 | 1,5       | 11.—    | G 11         | 7 143   | 2,1       | 12.—  |                                | _       |           |       |
| Schleifscheibe mit<br>und Härte                         | tlerer Körnung  | G  | 117          | 135 | 0,5       | 4.50    | G 11         | 7 144   | 1,2       | 8.50  | G                              | 117 585 | 1,46      | 10.—  |
| Spiralbohrerschle<br>Bohrer von 2–25<br>messer (nur für | mm Durch-       |    | _            |     | _         | -       | G 11         | 7 117   | 6         | 60.—  | G                              | 117 117 | 6         | 60.—  |
| Naßschliff-   | für linke Seite |    | _            |     | _         | _       | G 11         | 7 145   | 7.6       | 25.—  | G                              | 117 593 | 8.5       | 30.—  |
| vorrichtung   | " rechte "      |    | _            |     | -         | _       | G 11         | 7 146   | 7,6       | 25.—  | G                              | 117 594 | 0,5       | 30.—  |

<sup>\*</sup> Bei normalem Zubehör im Maschinenpreis einbegriffen.

Für die Typen GWS-0,5, DWS-0,5 und WWS-0,5 kommt zum Schleifen der Spiralbohrer Schleifscheibe Lager Nr G 117 226, RM 8.— in Frage, für Typen GWS-1,0, DWS-1,0, WWS-1,0 G 117 631, RM 11.—.

# **AEG** Vorgelegeantrieb


mit biegsamer Welle zur 0,5 PS Bankschleifmaschine\*

| Form    | Lager Nr  | Drehzahlen     |            | Biegsam<br>Seelen- | ne Welle<br>Schlauch | Ge-<br>wicht | Preis |
|---------|-----------|----------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|-------|
|         |           | normal         | zusätzlich |                    | Ø mm                 | kg           | RM    |
| VBW 0,5 | G 117 222 | 4800/2900/1450 | 3800,1850  | 13                 | 25                   | 9,6          | 85    |

Zur Lieferung gehören das vollständige Vorgelege nebst Keilriemen und 2 m biegsamer Welle mit kugelgelagertem Handstück.



Schleifmaschine mit Handvorlage für Trockenschliff



Schleifmaschine mit Handvorlage für Trockenschliff und Spiralbohrerschleifauflage



Schleifmaschine für Naßschliff



Schleifmaschine mit Vorgelegeantrieb und biegsamer Welle

<sup>\*\*</sup> Bei Bestellung von Schleifscheiben ist deren Verwendungszweck anzugeben.

<sup>\*</sup> Für Type WWS-0,5 nicht lieferbar.





Poliermaschine mit Polierspitze und Druckscheiben



Poliermaschine auf halbhoher Säule beim Schwabbeln von Metallteilen



auf hoher Säule beim Spiralbohrerschleifen

# AEG Kombinierte Schleif- und Poliermaschinen

| lässi<br>mess     | ite zu-<br>ge Ab-<br>gungen<br>Schleif-<br>ibe | Lei-<br>stungs-<br>abgabe | Dreh-<br>zahl        | Form                           | Pl Nr bei V                   |                   |      |                            | haube u. Ha<br>Trockensch | mit Schutz<br>andvorlage für<br>liff,rechtsseitig<br>pitze u. Druck<br>Schleifscheibe<br>Preis |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|----------------------------|---------------------------|--|
| a) fi             | ir Glei  | chstrom                   |                      |                                |                               |                   |      |                            |                           |  |
| Ø<br>mm           | Breite<br>mm                                   | w                         | U/min                |                                | 110                           |                   | 220  |                            | kg                        | RM   |
| 125<br>160<br>175 | 15<br>25<br>30                                 | 200<br>370<br>740         | 2800<br>2800<br>2800 | GWP-0,25<br>GWP-0,5<br>GWP-1,0 | 38014<br>38014<br>38025       | L7                | 3    | 80146<br>80148<br>80259    | 20,6<br>31,0<br>40,5      | 140.—<br>175.—<br>220.—  |
| b) f              | ür Drel  | strom                     |                      |                                |                               |                   |      |                            |                           |  |
| Ø<br>mm           | Breite<br>mm                                   | w                         | U/min                |                                | 110/190                       | 125,              | /220 | 220/380                    | kg                        | RM   |
| 125<br>160<br>175 | 15<br>25<br>30                                 | 200<br>370<br>740         |                      | DWP-0,25<br>DWP-0,5<br>DWP-1,0 | 380 149<br>380 152<br>380 260 | 380<br>380<br>380 | 153  |                            | 19,5<br>28,8<br>37,5      | 125.—<br>150.—<br>180.—  |
| c) fi             | ir Einp  | hasen-V                   | Vechsel              | strom                          |                               |                   |      |                            |                           |  |
| Ø<br>mm           | Breite<br>mm                                   | w                         | U/min                |                                | 110                           | 125               |      | 220                        | kg                        | RM   |
| 125<br>160<br>175 | 15<br>25<br>30                                 | 200<br>370<br>600         | 2800<br>2800<br>2800 | WWP-0,25<br>WWP-0,5<br>WWP-1,0 | 380 155<br>380 158<br>380 263 | 380               | 159  | 380157<br>380160<br>380265 | 21,0<br>31,0<br>39,5      | 150.—<br>180.—<br>230.—  |

Die Drehstrommaschinen sind mit A/A Klemmbrett ausgerüstet, bei Nichtangabe der Betriebspannung wird die Maschine für die höhere A Spannung geschaltet. Bei Verwendung von Schleifscheiben auf der rechten Seite sind Schutzhauben erforderlich: Schutzhaube G 117 210 für Form 0,25 RM 4.— Schutzhaube G 117 211 für Form 0,5 RM 5.— Schutzhaube G 117 38 für Form 1,0 RM 7.—.

## J Poliermaschinen

vollkommen geschlossen, mit Kugellager und im Sockel eingebautem Schalter Die weite Ausladung der Lagerschilder verlegt die Lagerung der Schleifstelle dicht an die Einspannstelle der Scheiben, gestattet das Bearbeiten sperriger Stücke und vermeidet gegenseitige Behinderung von zwei Bedienenden. Der Motor hat zwei getrennte, in vier Kugellagern gelagerte Schleifwellen, die durch den Läufer miteinander verbunden sind. Hierdurch wird ein genaueres Fluchten der Wellen erreicht, als dies bei einer durchgehenden Welle möglich ist.

| Größt<br>lässig<br>messu<br>der Sc<br>scheib | e Ab-<br>ingen<br>hleif- | Lei-<br>stungs-<br>abgabe | Dreh-<br>zahl        | Form                        | Pl Nr bei V                   |          | Ge-<br>wicht        | Preis                         |                         |                         |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a) für                                       | Gleichs                  | strom                     |                      |                             |                               |          |                     |                               |                         |                         |
| Ø<br>mm                                      | Breite<br>mm             | w                         | U/min                | #                           | 110                           |          | 220                 |                               | kg                      | RM                      |
| 125<br>160<br>175                            | 15<br>25<br>30           | 200<br>370<br>740         | 2800<br>2800<br>2800 | GP-0,25<br>GP-0,5<br>GP-1,0 | 380 07<br>380 07<br>380 21    | 3 380074 |                     | 21,3<br>29,3<br>43,5          | 140.—<br>175.—<br>220.— |                         |
| b) für                                       | Drehst                   | rom                       |                      |                             |                               |          |                     |                               |                         |                         |
| Ø<br>mm                                      | Breite<br>mm             | w                         | U/min                |                             | 110/190                       | 125/2    | 220                 | 220/380                       | kg                      | RM                      |
| 125<br>160<br>175                            | 15<br>25<br>30           | 200<br>370<br>740         | 2800<br>2800<br>2800 | DP-0,25<br>DP-0,5<br>DP-1,0 | 380 075<br>380 078<br>380 217 | 380      | $076 \\ 079 \\ 218$ | 380 077<br>380 080<br>380 219 | 20,3<br>28,3<br>41,8    | 125.—<br>150.—<br>180.— |
| c) für                                       | Einpha                   | sen-Wed                   | hselstro             | m                           |                               |          |                     | 9                             |                         |                         |
| Ø<br>mm                                      | Breite<br>mm             | w                         | U/min                |                             | 110                           | 125      |                     | 220                           | kg                      | RM                      |
| 125<br>160<br>175                            | 15<br>25<br>30           | 200<br>370<br>600         | 2800<br>2800<br>2800 | WP-0,25<br>WP-0,5<br>WP-1,0 | 380 081<br>380 084<br>380 220 |          | 082<br>085<br>221   | 380 083<br>380 086<br>380 222 | 22,5<br>29,3<br>43,5    | 150.—<br>180.—<br>230.— |

Im Maschinenpreis einbegriffen sind Druckscheiben und Muttern sowie ein Paar Polierspitzen. Bei Verwendung von Schleifscheiben Schutzhauben erforderlich:
Schutzhaube G 117 210 für Form 0,25 RM 4.— Schutzhaube G 117 211 für Form 0,5 RM 5.— Schutzhaube G 117 638 für Form 1,0 RM 7.—.
Bei Nichtangabe der Betriebspannung werden die Drehstromtypen am vorgesehenen A/A Klemmbrett für die höhere A Spannung geschaltet.
Größere Poliermaschinen siehe Werbeblatt FSt/V 31 a.

# EG Säulen für Schleif- und Poliermaschinen

Die Schleif- und Poliermaschinen können sämtlich auf halbhoher und hoher Gußsäule befestigt werden. Die halbhohe Säule NS eignet sich besonders für Poliermaschinen bei Arbeiten in sitzender Stellung.

| Form | Lager-Nr  | Für Schleif- und<br>Poliermaschinen der<br>Größen | Säulen-<br>höhe<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>RM |  |
|------|-----------|---|-----------------------|---------------|-------------|--|
| NS   | G 117 212 | 0,25, 0,5 und 1,0                                 | 535                   | 25,5          | 25.—        |  |
| HS   | G 117 213 | 0,25, 0,5 und 1,0                                 | 800                   | 34            | 32.—        |  |

Im Preise einbegriffen sind die Schrauben zur Befestigung der Schleif- bzw. Poliermaschine auf der Gußsäule.

# AEG Tischsägen für Holz und Metall

Anschluß nur an Wechselstrom

#### Bastlersäge ES-0

Mit Handschalter, 1,5 m Kabel und Stecker, max. Hub 5 mm. Schwingfeile zum Abgraten, sowie 3 Dutzend dazu passende Sägeblätter in Hülse. Geeignet für Bastler!

#### Elektro-Kleinsäge ES-I

Mit Handschalter, 2 m Kabel und Stecker. Mit Hubverstellung, max. Hub 8 mm; mit Schwingfeile zum Abgraten, sowie 3 Dutzend passende Sägeblätter in Hülse. Geeignet für Gewerbe und Bastler!

### Industriesäge- und Feilmaschine ES-II

Mit Fußschalter, 3,5 m Kabel und Stecker. Zusatzgerät zum Rund-, Parallelund Gehrungsschneiden, mit Luftbläser und Hubeinstellung, Hub max. 8 mm. Tisch mit Höhen- und Schrägeinstellung, mit Sägeblattführung und Niederhalter, sowie passende Sägeblätter in Hülse. Geeignet für Industrie und Gewerbe!

| Max.<br>Schnitt-<br>stärke | Max.<br>Schnitt-<br>stärke | Leist<br>auf-<br>nahme | Be-<br>triebs-<br>dauer | Form  | Pl Nr bei V |         |         | Ge-<br>wicht | Preis<br>ohne<br>Säge-<br>blätter |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------------|---------|---------|--------------|-----------------------------------|
| Holz<br>mm*                | Metall<br>mm*              | Watt                   |                         |       | 110         | 125     | 220     | kg           | RM                                |
| 15                         | 0,5                        | 30                     | 30                      | ES-0  | 380266      | 380 267 | 380 268 | 4,8          | 30.—                              |
| 35                         | 1,5                        | 75                     | 45                      | ES-I  | 380195      | 380 196 | 380197  | 9            | 48.—                              |
| 42                         | 3                          | 100                    | Dauerbetrieb            | ES-II | 380363      | 380364  | 380 365 | 25           | 112.—                             |

<sup>\*</sup> Für Weichholz. Die max. Schnittstärke ist je nach Holzart verschieden.

### Mehrpreis für Sonderausführungen:

| ES-0 mit Gerätestecker (Minderpreis)                                | RM  | 1    |
|---|-----|------|
| ES-I mit Fußschalter  | RM  | 2.75 |
| ES-I mit Fußschalter und Schukostecker                              | RM  | 4.40 |
| ES-I mit Handschalter und Schukostecker                             | RM  | 3.50 |
| Vielzweckgerät für die Kleinsäge ES-I zum Gerade- und Rundschneiden |     |      |
| G 117 902, netto ca. 1,5 kg   | RM  | 18.— |
| Weitere Zubehörteile und Preise siehe Sonderlisten für Tischsäge    | en. |      |



ES-0 im Segelflugmodellbau





ES-I mit Vielzweckgerät



ES-II



ES-II beim Schneiden von Kunstharz



Leimkocher 1,5 Liter

## AEG Leimkocher

Die Leimkocher sind zum Aufkochen bzw. zum Warmhalten von Leim bestimmt. Sie werden bevorzugt verwendet in Schreinereien, Buchbindereien, Tapezierwerkstätten usw. Auch für industrielle Betriebe, wie Schuhfabriken, Kartonagenfabriken, Packräume, Reparaturwerkstätten usw. sind die Leimkocher bestens geeignet. Siehe Prospektblatt Ebhz. 7051.

Ausführung: Gußeiserner Wasserbehälter, Innen- und Außenseite emaillelackiert. Leimbehälter aus starkem Aluminiumblech. Im unteren Teil des Gußtopfes eingebauter Serienschalter sowie Gerätestecker für elektrischen Anschluß.

| Pl Nr   | Inhalt des Nenn-<br>Leim- aufnahr<br>behälters etwa |      | Schalterstellg. |      | über Griffe |         | Ge-<br>wicht<br>etwa | Preis |  |
|---------|---|------|-----------------|------|-------------|---------|----------------------|-------|--|
|         | etwa Liter  | W    | 1 W             | -2 W | etwa mm     | etwa mm | kg                   | RM    |  |
| 247015  | 1,5   | 600  | 150             | 600  | 240         | 240     | 8                    | 23.—  |  |
| 247 030 | 3   | 1000 | 200             | 1000 | 300         | 240     | 12                   | 29.—  |  |

<sup>\*</sup> Weitere Abmessungen Zchg. Ebhz 61 435.

Preis für Pl Nr 247 030 Gußtopf ohne Innenbehälter ...... RM 24.50

(Inhalt etwa 3 kg) AUTO MOTO CYC E SH W





Elektrische Lötkolben sind handlich, leicht, bequem und gefahrlos im Betrieb. Arbeitsstück und Heizkörper sind leicht. Bastlerlötkolben Pl Nr 247800 eignen sich besonders für leichte Lötarbeiten. Hammerlötkolben Pl Nr 247810 dienen zur Verrichtung gröberer gewerblicher Arbeiten.

| Pl Nr   | Nenn-<br>aufnahme<br>etwa<br>W | Länge<br>etwa<br>m <b>m</b> | Durch-<br>messer<br>etwa<br>mm | Gewicht<br>etwa<br>kg | Anschluß-<br>schnur | Preis<br>einschl. An-<br>schlußschnur<br>RM |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 247 800 | 80                             | 270                         | 30                             | 0,35                  | etwa 2 m lang,      | 5.85  |
| 247810  | 300                            | 355                         | 55                             | 1,12                  | fest eingebaut      | 14.—  |

Auch mit 3adriger Zuleitung mit Schutzkontakt lieferbar. Mehrpreis  $\mathbf{RM}$  1.50 Auf Wunsch kann dem Bastlerlötkolben Pl Nr 247 800 auch noch ein Arbeitsstück gerade flach oder auch gebogen flach beigegeben werden. Preis  $\mathbf{RM}$ —.60 je Stück.

(Lieferwerk Ebhz.)



Lötkolben Pl Nr 247 800

Leimkocher 3 Liter



Lötkolben Pl Nr 247 810

# AEG Werkraum- und Werkplatzbeleuchtung

Zweckmäßige Beleuchtung erhöht Arbeitsfreude und Arbeitsleistung. Für Räume mit dunklen Decken- und Wandflächen verwendet man blendfreie Tiefstrahler, bei hellen Rückstrahlflächen Glasleuchten für Allgemeinbeleuchtung.

Alle Einzelheiten hierüber, auch über Arbeitsplatzleuchten, finden Sie in unseren Sonderlisten L 37 010 und L 37 011.

(Lieferwerk: AEG-Beleuchtungskörper-G. m. b. H.)

## ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT



FSt/V. 31 Mappe 02/2 Januar 1939